

Komunikační klapkový pohon havarijní s rozšířenou funkcionalitou pro ovládání klapek v technických zařízeních budov a v laboratořích

- VZT klapka až do velikosti cca. 8 m<sup>2</sup>
- Krouticí moment motoru 40 Nm
- Jmenovité napětí AC/DC 24 V
- Řízení spojité, komunikační 2...10 V proměnné
- Zpětné hlášení polohy 2...10 V proměnné
- Konverze signálu čidla
- Komunikace po Belimo MP-Bus



### Technická data

Elektrická data	Jmenovité napětí	AC/DC 24 V
Frekvence jmenovitého napětí	50/60 Hz	
Funkční rozsah	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
Příkon za provozu	11 W	
Příkon v klidové poloze	3 W	
Příkon pro dimenzování vodičů	21 VA	
Poznámka k příkonu pro dimenzování vodičů	Imax 20 A @ 5 ms	
Připojení napájení/řízení	Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>	
Paralelní provoz	Ano (poznamenejte si údaje o výkonu)	
Funkční data		
Krouticí moment motoru	40 Nm	
Komunikační řízení	MP-Bus	
Pracovní rozsah Y	2...10 V	
Vstupní impedance	100 kΩ	
Proměnná pracovního rozsahu Y	Bod startu 0,5...30 V Konc.bod 2,5...32 V	
Volitelný řídicí signál	otevř.-zavř. 3bodové (pouze AC) Spojité (DC 0...32 V)	
Zpětné hlášení polohy U	2...10 V	
Poznámka ke zpětnému hlášení polohy U	Max. 0.5 mA	
Proměnná zpětného hlášení polohy U	Bod startu 0,5...8 V Konc.bod 2,5...10 V	
Nastavení havarijní polohy	0...100%, nastavitelné v krocích po 10% (otočný knoflík POP na 0 odpovídá zarázce levého dorazu)	
Překlenovací doba (PF)	2 s	
Proměnná překlenovací doby (PF)	0...10 s	
Přesnost polohy	±5%	
Směr pohybu motoru	volitelné přepínačem 0/1	
Poznámka ke směru pohybu	Y = 0 V: V poloze přepínače 0 (otáčení ccw) / 1 (otáčení cw)	
Proměnná směru pohybu	elektronicky reverzibilní	
Bezpečný směr pohybu	volitelný s přepínačem 0...100%	
Ruční nastavení	s tlačítkem	
Pracovní úhel	Max. 95°	
Poznámka k pracovnímu úhlu	může být omezen z obou stran nastavitelnými mechanickými koncovými dorazy	
Doba přestavení motoru	150 s / 90°	
Proměnná doba přestavení motoru	90...150 s	
Havarijní doba doběhu	35 s / 90°	

Funkční data	Rozsah nastavení adaptace	ručně
	Proměnná rozsahu adaptačního nastavení	Žádná akce Adaptace při zapnutí Adaptace po stisknutí tlačítka pro vyřazení převodu
	Nucené řízení	MAX (maximální poloha) = 100% MIN (minimální poloha) = 0% ZS (mezipoloha, pouze AC) = 50%
	Proměnná nuceného řízení	MAX = (MIN + 32%)...100% MIN = 0%...(MAX - 32%) ZS = MIN...MAX
	Hladina akustického výkonu motoru	52 dB(A)
	Hladina akustického výkonu, bezpečná	61 dB(A)
	Mechanické rozhraní	Univerzální třmen otočný 12...26.7 mm
	Ukazatel polohy	Mechanicky, nasaditelné
Bezpečnostní data	Ochranná třída IEC/EN	III, bezpečné velmi nízké napětí (SELV)
	Power source UL	Class 2 Supply
	Stupeň krytí IEC/EN	IP54
	Stupeň krytí NEMA/UL	NEMA 2
	Kryt	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE dle 2014/30/EU
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
	Certifikace UL	cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/CSA E60730-1 Označení UL na pohonu závisí na místě výroby, zařízení je v každém případě kompatibilní s UL
	Provozní režim	Typ 1 AA
	Jmenovité rázové napětí napájení/řízení	0.8 kV
	Stupeň znečištění	3
	Okolní teplota	-30...50°C
	Skladovací teplota	-40...80°C
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační
	Údržba	bezúdržbové
Hmotnost	Hmotnost	1.1 kg
Podmínky	Zkratky	POP = Poloha při vypnutí / havarijní poloha PF = Doba zpoždění napájení / doba přemostění

**Bezpečnostní pokyny**

- Zařízení nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména ne v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Venkovní aplikace: možné pouze v případě, že (mořská) voda, sníh, led, sluneční záření nebo agresivní plyny přímo nezasahují do zařízení a je zajištěno, že okolní podmínky zůstanou trvale v mezích dle technického listu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Přístroj smí být otevřen pouze ve výrobním závodě. Neobsahuje žádné uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné části.
- Kabely nesmí být z přístroje odstraněny.
- Pro výpočet potřebného krouticího momentu, musí být dodrženy specifikace poskytnuté výrobcem klapek týkající se průřezu, konstrukce, místa instalace a podmínek větrání.
- Samoadaptace je nezbytná v případě, že je systém uveden do provozu a poté dojde k nastavení pracovního úhlu (jednou stisknout tlačítko adaptace).
- Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

## Vlastnosti výrobku

**Způsob ovládání**

Pohon přestaví klapku do zvolené provozní polohy za současného nabíjení integrovaného kondenzátoru. Přerušení napájecího napětí způsobí, že se klapka pomocí uložené elektrické energie otočí zpět do havarijní polohy.

Konvenční provoz:

Pohon je připojen na standardní spojity signál 0...10 V a přestaví se do polohy zadané řídicím signálem. Měřicí napětí U nabízí elektronické znázornění polohy klapky 0,5...100% a jako slave řídicí signál pro další pohony.

Provoz po sběrnici:

Pohon dostává řídicí signál polohy digitálně z nadřazeného regulátoru přes MP-Bus a přestaví se do žádané polohy. Připojení U slouží jako komunikační rozhraní a nedává analogové měřicí napětí.


**Doba přednabití (spuštění)**

Pohony s kapacitorem vyžadují čas na nabítí. Tato doba slouží pro nabíjení kondenzátorů až do použitelné úrovni napětí. Tím je zajištěno, že se v případě výpadku proudu může pohon kdykoli přestavit ze své aktuální polohy do přednastavené havarijní polohy.

Trvání doby přednabití závisí hlavně na následujících faktorech:

- Trvání výpadku napájení
- PF překlenovací doba (bridging time)

Typická doba přednabití



[d] = Přerušení elektřiny ve dnech  
[s] = Doba přednabití ve vteřinách

PF[s] = Doba překlenutí

Příklad výpočtu: Při přerušení dodávky elektřiny na 3 dny a době přemostění (PF) nastavené na 5 s, výžaduje pohon před opětovným připojením elektřiny dobu nabíjení 14 s (viz obrázek).

PF [s]	[d]				
	0	1	2	7	≥10
0	5	8	10	15	19
2	6	9	11	16	20
5	8	11	13	18	22
10	12	15	17	22	26

Z výroby je pohon dodán zcela vybitý, a proto před prvním uvedením do provozu vyžaduje přibližně 20 s nabíjecí dobu, aby se kondenzátory dostali na požadovanou úroveň napětí.

**Překlenovací doba**

Elektrická přerušení mohou být přemostěna až po dobu maximálně 10 s.

V případě výpadku proudu zůstane pohon v souladu s nastavenou dobou přemostění v klidu. Pokud je výpadek proudu delší než nastavená doba přemostění, pohon se přesune do zvolené havarijní polohy.

Z výroby je doba přemostění nastavená na 2 s. To lze upravit v místě aplikace pomocí servisního nástroje Belimo MFT-P.

Nastavení: Otočný knoflík nesmí být nastaven do polohy «Nástroj»!

Zpětné úpravy doby přemostění přes servisní nástroj Belimo MFT-P nebo ZTH EU je třeba pouze zadat hodnoty.

**Nastavení havarijní polohy (POP)**

Otočný knoflík Havarijní poloha lze použít pro nastavení zvolené havarijní polohy 0...100% v krocích po 10%. Otočný knoflík se vztahuje pouze k rozsahu úhlu natočení 30°...95°. Min. ani max. hodnoty nejsou stanoveny.

V případě výpadku proudu se pohon přestaví do zvolené havarijní polohy při zohlednění doby přemostění, která je nastavena.

Nastavení: Otočný knoflík musí být nastaven do polohy «Tool» pro nastavení havarijní polohy v servisním nástroji Belimo MFT-P. Pokud se otočný knoflík nastaví zpět na rozsah 0...100%, bude opět ručně nastavená hodnota aktivní.

**Převodník pro čidla**

Možnost připojení čidla (pasivní nebo aktivní čidlo nebo kontakt). Pohon MP slouží jako analog/digital převodník pro převod signálu čidla po MP-Bus do nadřazeného systému.

**Konfigurovatelné pohony**

Výrobní nastavení pro nejběžnější aplikace. Jednotlivé parametry lze nastavit pomocí Belimo Service Tools MFT-P nebo ZTH EU.

**Snadná přímá montáž**

Snadná přímá montáž na hřídel klapky s univerzálním třmenem, spolu se zarážkou proti přetočení pro zbaráňení přetáčení pohonu.

**Ruční ovládání**

Ruční ovládání pomocí tlačítka je možné - dočasně. Převod je vyvýřazen a pohon je odpojen po dobu stisknutí tlačítka.

**Vysoká funkční bezpečnost**

Pohon je jištěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a automaticky se zastaví na koncových dorazech.

**Základní poloha**

Při prvním připojení napájecího napětí, tj. při uvedení do provozu, pohon spustí synchronizaci. Synchronizace probíhá v základní poloze (0%).

Pohon se přestaví do polohy definované řídicím signálem.

**Adaptace a synchronizace**

Adaptaci lze spustit ručně stisknutím tlačítka "Adaption" ne pomocí PC-Tool. Oba mechanické koncové dorazy jsou zjištěny během adaptace (přizpůsobení pracovního rozsahu)

Rozsah nastavení může být přizpůsoben s pomocí PC-Tool (viz dokumentace MFT-P)

**Nastavení směru otáčení**

Je-li aktivován, změní přepínač směru otáčení směr chodu v normálním provozu. Přepínač směru otáčení nemá vliv na nastavenou havarijní funkci.

**Příslušenství**

L dimensions	Popis	Typ
	Gateway MP na BACnet MS/TP	UK24BAC
	Gateway MP do Modbus RTU	UK24MOD
Elektrické příslušenství	Popis	Typ
	Vysílač polohy pro montáž na zeď	CRP24-B1
	Zpětnovazebný potenciometr 10 kΩ nasaditelný	P10000A
	Zpětnovazebný potenciometr 1 kΩ nasaditelný	P1000A
	Zpětnovazebný potenciometr 140 Ω nasaditelný	P140A
	Zpětnovazebný potenciometr 200 Ω nasaditelný	P200A
	Zpětnovazebný potenciometr 2.8 kΩ nasaditelný	P2800A
	Zpětnovazebný potenciometr 5 kΩ nasaditelný	P5000A
	Zpětnovazebný potenciometr 500 Ω nasaditelný	P500A
	Pomocný spínač 1 x SPDT nasaditelný	S1A
	Pomocný spínač 2 x SPDT nasaditelný	S2A
	Vysílač polohy pro montáž na zeď	SGA24
	Vysílač polohy pro vestavnou montáž	SGE24
	Vysílač polohy pro montáž do panelu	SGF24
	Adaptér pro pomocný spínač a zpětnovazebný potenciometr	Z-SPA
	Měnič signálu napětí / proud 100 kΩ Napájení AC / DC 24 V	Z-UIC
	MP-Bus napájení pro MP pohony	ZN230-24MP
Mechanické příslušenství	Popis	Typ
	Páka pohonu pro standardní třmen	AH-GMA
	Páka klapky Šířka drážky 8.2 mm, rozsah třmenu Ø14...25 mm	KH10
	Montážní sada pro ovládání táhlem pro montáž na plocho	ZG-GMA

Servisní nástroje	Popis	Typ
Adaptér pro servisní nástroj ZTH		MFT-C
Belimo PC-Tool, Software pro nastavení a diagnostiku		MFT-P
Propojovací kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6pólová servisní zástrčka pro zařízení Belimo	ZK1-GEN	
Propojovací kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: volné konec žil pro připojení k rozhranní MP/PP	ZK2-GEN	
Servisní nástroj, s funkcí ZIP-USB, pro parametruvatelné a komunikace schopné pohony Belimo, regulátory VAV a ovladače TVK	ZTH EU	
* Adaptér Z-SPA		
Je nezbytné, aby byl tento adaptér objednán, pokud je vyžadován pomocný spínač nebo zpětnovazební potenciometr, a pokud je současně třmen namontován na zadní straně pohonu (např. při instalaci na krátkou osu).		

## Elektrická instalace




Napájení přes oddělovací transformátor.

Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech.

### Schéma zapojení


AC/DC 24 V, spojité



### Barvy kabelu:

- 1 = černý
- 2 = červený
- 3 = bílý
- 5 = oranžová

### Provoz po MP-Bus




### Barvy kabelu:

- 1 = černý
- 2 = červený
- 3 = bílý
- 5 = oranžová

## Funkce


### Funkce při provozu po MP-Bus

Připojení na MP-Bus




A) Další MP-Bus uzly (max. 8)

Připojení aktivních čidel



- A) Další MP-Bus uzly (max. 8)
- Napájení AC/DC 24 V
  - Výstupní signál DC 0...10 V (max. DC 0...32 V)
  - Rozlišení 30 mV

### MP-Bus topologie sítě




Nejsou žádná omezení vzhledem k topologii sítě (hvězda, kruh, strom nebo jejich kombinace jsou povolené).

Napájení a komunikace jedním a tím samým 3žilovým kabelem

- není zapotřebí stínění ani kroucené vedení
- zakončovací odpory nejsou zapotřebí


### Připojení externího přepínačového kontaktu



A) Další MP-Bus uzly (max. 8)

- Spínací proud 16 mA @ 24 V
- Bod startu pracovního rozsahu musí být parametruván na pohonu MP na ≥ 0.5 V

## Připojení pasivních čidel



NI1000	-28...+98°C	850...1600 Ω <sup>2)</sup>
PT1000	-35...+155°C	850...1600 Ω <sup>2)</sup>
NTC	-10...+160°C <sup>1)</sup>	200 Ω...60 kΩ <sup>2)</sup>

A) Další MP-Bus uzly (max. 8)


1) Závisí na typu

2) Rozlišení 1 Ohm

Doporučuje se kompenzace naměřených hodnot


## Funkce se základními hodnotami (konvenční režim)

Nucené řízení při AC 24 V s reléovými kontakty





	a	b	c
0%	/-	/-	/-
ZS 50%	/-	/-	/-
100%	/-	/-	/-
Y	/-	/-	/-


Dálkové řízení 0...100% vysílačem polohy SG..




Omezení minima s vysílačem polohy SG..



## Následné řízení (v závislosti na poloze)



## Ovládání s 4...20 mA přes externí odpor




## Pozor:

Pracovní rozsah musí být nastaven na DC 2...10 V.

500 Ω rezistor převádí proudový signál 4...20 mA na napěťový signál DC 2...10 V

## Kontrola funkce




## Postup

- Připojit 24 V na svorky 1 a 2
- Odpojit svorku 3:
  - pro směr otáčení 0: Pohon otáčí doleva
  - pro směr otáčení 1: Pohon otáčení doprava
- Krátkce spojít svorky 2 a 3:
  - Pohon běží v opačném směru


## Funkce pro pohony se specifickými parametry (je nutné parametrování)

Nucené řízení a omezení pro AC 24 V s reléovými kontakty




	a	b	c	d	e
Close <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
MIN	/	/	/	/	/
ZS	/	/	/	t	/
MAX	/	/	t	/	/
Open	/	/	/	t	/
Y	/	/	/	/	t

Nucené řízení a omezení s AC 24 V a otočným přepínačem




1) **Pozor:** Tato funkce je zaručena, pouze pokud je počáteční bod provozního rozsahu definován na min. 0.5 V.

## Řízení otevřeno/zavřeno




## Řízení 3bodové



a	b		
/	/	↔	↔
/	/	—	—
/	t	↔	↔
t	t	↔	↔

## Ovládací prvky a ukazatele




- 1 Direction of rotation switch
- 2 Cover, POP button
- 3 POP button
- 4 Scale for manual adjustment
- 5 Position for adjustment with tool
- 6 Tool socket
- 7 Disengagement button

LED displays		Meaning / function
8 yellow	9 green	
Off	On	Operation OK / without fault
Off	Flashing	POP function active
On	Off	Fault
Off	Off	Not in operation
On	On	Adaptation procedure running
Flashing	On	Communication

8 Press button: Acknowledgment of addressing

9 Press button: Triggers angle of rotation adaption, followed by standard operation

## Nastavení havarijní polohy (POP)




## Servis

## Připojení servisních nástrojů

Pohon lze parametrizovat pomocí ZTH EU prostřednictvím servisní zdírky.


Pro rozšířenou parametrizaci lze připojit PC-Tool.

## Připojení ZTH EU / PC-Tool



## Rozměry

### Rozměrové schéma





### Rozsah třímenu

	12...22	12...18
		12...18

\* Volba: Upevnění hřídele dole: Pokud je použit pomocný spínač nebo potenciometr zpětné vazby, je nutný adaptér Z-SPA.

### Délka hřídele



Min. 52

Min. 20

## Další dokumentace

- Přehled spolupracujících partnerů MP
- Připojení nástrojů
- Úvod do technologie MP-Bus